

22 HORAS DE TRABAJO CONTINUO

Después de 22 horas de trabajo continuo, la cuadrilla operativa de CAAMTROH ha completado con éxito la reparación de la tubería de 14 pulgadas en PVC hidráulico, que reemplazó la antigua línea de asbesto.

A las 3:50 AM, se puso en marcha nuevamente la bomba del Pozo 1, reanudando la conducción y distribución del agua potable sin inconvenientes.

El agua potable tarda en llegar al tanque de suministro ubicado en la col. La Ermita, un plazo de 4 a 5 horas, posteriormente el tanque se tendrá que llenar para realizar la distribución en las secciones correspondientes.

Este logro es muestra del compromiso que tenemos con la comunidad de Tepeji: trabajar con eficiencia y responsabilidad para asegurar el suministro de agua.

Agradecemos la paciencia y comprensión de los usuarios, así como el esfuerzo extraordinario del equipo operativo que trabajó a marchas forzadas para resolver este problema.



[Ver más](#)